

田尾鄉十甲自辦市地重劃區重劃會 函



會 址：彰化縣田尾鄉溪畔村溪畔巷 83 號
聯 絡 人：黃琮柏
聯絡電話：0921-901-633

受文者：彰化縣政府

發文日期：中華民國 107 年 4 月 23 日

發文字號：十甲重劃字第 107014 號

附件：如主旨。

主旨：檢送本重劃區第 9 次理事會會議紀錄 2 份，呈請貴府備查
並辦理工程驗收及接管事宜，請查照。

說明：依獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 17 及 44 條規定
及貴府 107 年 4 月 19 日府地開字第 1070125606 號函辦理。

正本：彰化縣政府

副本：重劃理事會

理事長 侯傑中 

地政處

收文: 107/04/24



1070136817

2 附件隨送



田尾鄉十甲自辦市地重劃區重
第9次理事會 會議紀錄



- 一、時間：107年4月23日10時
- 二、地點：彰化縣田尾鄉溪畔村溪畔巷83號
- 三、理事：

侯傑中 侯傑中
黃琮柏 黃琮柏
賴志誠 賴志誠
莊志良 莊志良
林福龍 林福龍
莊聖德 莊聖德
羅勝建 羅勝建
陳正雄
陳榮芳 陳榮芳

四、監事：莊昇隆 莊昇隆

五、宣布開會

本理事會應到人數 9 人，實到人數 8 人，出席人數已達獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 14 條規定會議開始。



六、討論事項

提案：有關本區重劃工程已完工部分，提請確認不列入驗收範圍及前次驗收缺失事項修繕品質。

說明：

一、依獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 44 條規定及彰化縣政府 107 年 4 月 19 日府地開字第 1070125606 號函辦理。

二、本區重劃工程已完工部分(92%)，前經本理事會第 8 次會議辦理驗收在案，提請理事確認不列入驗收範圍，並就應改善事項確認其修繕品質。



辦法：確認完竣後，呈報彰化縣政府辦理驗收及送請各該工程主管機關接管養護。

決議：經出席理事全部同意，確認不列入驗收範圍，並至現場勘查前次驗收缺失均已修繕完竣驗收合格。呈報彰化縣政府辦理驗收及接管養護；經各工程主管機關函示應修正之工程結算書內容免再提理事會討論追認。

七、散會。

彰晟營造工程股份有限公司

工程名稱:彰化縣田尾十甲市地自辦重劃區

照片說明	施工前 - 工務所及區內廢棄物需撤除	照片編號 001	照片中 - 機具進場吊運貨櫃及收料	照片編號 002
拍攝日期		03 06 2018		03 07 2018
107.03.06	拍攝日期		107.03.07	
施工位置	施工位置			
工務所及料場	工務所			
施工前			施工中-1	
照片說明	施工中 - 廢棄物及混凝土塊清運	照片編號 003	施工後 - 整地及廢棄物清運完成	照片編號 004
拍攝日期		2018年3月15日		03 19 2018
107.03.15	拍攝日期		107.03.19	
施工位置	施工位置			
料場	工務所及料場			
施工中-2			施工後	



缺失改善照片

彰晟營造工程股份有限公司

工程名稱:彰化縣田尾十甲市地自辦重劃區



照片說明	施工前 - 土方堆置場過高需整平	照片編號 005	施工中 - 堆置土方挖除	照片編號 006		
拍攝日期	107.03.06					
施工位置	15m路南側 土方堆置場				照片說明	施工後-土方堆置場整平
施工前	施工前				照片說明	施工後
照片說明	施工中 - 堆置土方挖除	照片編號 007				
拍攝日期	107.03.11					
施工位置	15m路南側 土方堆置場		拍攝日期	107.03.19		
施工中-2	施工中-2		施工位置	15m路南側 土方堆置場		

缺失改善照片